NORMES de CABLAGE

XLR 3 broches

Broche	
1	Masse (0)
2	Point chaud (+)
3	Point froid (-)



JACK Stéréo 6,35

Broche	Ligne symétrique	Insert	Casque
1	Masse	Masse	Masse
2	Point chaud (+)	Départ	Gauche
3	Point froid (-)	Retour	Droite



JACK Mono 6,35

Broche	
1	Masse (0)
2	Point chaud (+)



XLR 3 BROCHES :



JACK STEREO 6.35 :

JACK MONO 6.35 :

RCA

Broche	
1	Masse (0)
2	Point chaud (+)



SPEAKON 4

Broche	
1+	basse ou large bande +
1-	basse ou large bande -
2+	aigu +
2-	aigu -